

Data e hora da consulta: 17/07/2023 16:49

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
-----------	----	----------

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1136

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	1000000000	339039	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2023	Ordinário	64278.013302/2023-75	0,0000	17.152,47

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.872.787/0001-10	CONSTRUTORA ROFFMAN LTDA	
Endereço		CEP

Município	UF	Telefone
-----------	----	----------

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
10	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	I	-

Descrição

B4AOMO7FM20*SOL: 202307000119 - REP PAV CCSV CIA CMDO 1º GPT E, 2023NC403394, DE 11/07/23, DEC, DISP LIC Nº 25/2023, UG 160176, DOC REQS: DIEX Nº 280-APRV/CMDO 1º GPT E, DE 06/07/23, FINDE: SERVICIO MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017606000252023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 17/07/2023 16:49

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.152,47

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Etapa1 - Delimitação do contorno do reparo: Realizar a identificação das regiões que necessitam de recuperação e marca-se as áreas degradadas por meio de corte; Etapa 2 - Demolição e remoção do material deteriorado: Remove-se o concreto deteriorado e delimitado na etapa acima. Se necessário, realiza-se a ampliação da área até que não se encontre mais danos na estrutura exposta; Etapa 3 - Limpeza e/ou substituição das armaduras: Com a armadura exposta, analisa-se os danos causados. Se a armadura não perdeu seção, realiza-se a remoção da oxidação superficial da armadura e executa-se a camada de pintura com material retardador de corrosão. Se houve a perda de seção, realiza-se a substituição da barra danificada, com o devido transpasse; Etapa 4 - Preparação da camada de aderência: Aplicação de agente responsável por assegurar a aderência entre a parte velha e a nova da estrutura; Etapa 5 - Recomposição do concreto: Preenchimento do local do reparo com material estrutural, podendo ser argamassa estrutural ou graute; Etapa 6 - Proteção da superfície de concreto: Realização de camada de acabamento da estrutura para nivelamento e acabamento da superfície, para posterior pintura.	17.152,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	17.152,4700	17.152,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
<p>████████████████████</p> <p>***.442.410-**</p> <p>14/07/2023 17:16:42</p>	<p>████████████████████</p> <p>***.798.027-**</p> <p>11/07/2023 17:38:17</p>

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2023 17:16:42	Alteração