




**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE (1986)  
(COMPANHIA GENERAL ABREU E LIMA)**

**TERMO DE ABERTURA**

Nesta data procedemos a abertura de volume deste Processo, que começa com a folha nº 201. Para constar, o membro da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos subscreve e assina.

São Bento do Una - PE, 20 de Novembro de 20 23.



Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Foto 5



VISÃO LATERAL DIREITA

Foto 6



VISÃO FUNDO



Foto 7



LAYOUT

FOTO 8



VISÃO FRONTAL INTERNA



FOTO 9



VISÃO BANCADA / PIA

FOTO 10



VISÃO SOLO




FOTO 11



VISÃO FECHADURA ENTRADA



Representante legal da contratada

CP





## TERMO DE VISTORIA DA CESSÃO DE USO

### ANEXO VI

O objeto do presente termo e a vistoria de um imóvel comercial localizado a Rodovia PE 180, Km 05, Zona Rural, na Cidade de São Bento do Una-PE. O imóvel trata-se de uma cantina como Cessão de Uso de bem público, para exercício da atividade, especificado como sala medindo 18,00 m2 (dezoito metros quadrados e 1(um) cômodo.

**Locador: A UNIÃO, por intermédio da 10ª Companhia e Engenharia de Combate.**

**Locatário:** [REDACTED]


**MAQUINAS E APARELHO.**

O presente laudo é parte integrante do contrato de locação comercial, celebrado entre o locador e o locatário. Qualquer restrição ao registro deverá ser comunicada ao LOCADOR por escrito, dentro de 07(sete) dias a contar da data da assinatura deste documento. Vistoriado o imóvel acima descrito, foi constatado que o mesmo se encontra em bom estado de conservação, com todos os seus pertences, utensílios e acessórios em perfeito estado de funcionamento e conservação, sendo que dessa forma o LOCATÁRIO se compromete a devolvê-lo, findo o prazo contratual, em igual situação.

- 1) PINTURA: Todas as paredes internas e externas do imóvel encontram-se com a pintura em bom estado de conservação. A porta encontra-se em mau estado de conservação.
- 2) TRINCOS e FECHADURAS: Da porta está em condições de fechamento, porém bastante utilizada. Da janela em bom estado de conservação e funcionamento.
- 3) PARTE HIDRÁULICA: Está em bom estado de conservação e funcionamento, sem entupimentos ou vazamentos.
- 4) PISOS E AZULEJOS: Os pisos e azulejos estão em bom estado de conservação.
- 5) PARTE ELÉTRICA: A rede elétrica, incluindo tomadas e lâmpadas e ventiladores de teto e de parede instalados, encontram-se em bom estado de conservação e funcionamento. [SEGUIR LISTANDO TERMOS NECESSÁRIOS].

Por ser expressão de verdade, firmam o presente termo de vistoria em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Bento do Una-PE, 14 de agosto de 2023.





[Redacted]

Ordenador de despesas da 10ª Cia E Cmb

CPF: [Redacted]

[Redacted]

representante legal da empresa

CPF: [Redacted]

[Redacted]

Testemunha

CPF: [Redacted]

[Redacted]

Testemunha

CPF: [Redacted]